

Asunto: Circular número 3: Climatización de la Facultad

De: Secretaría del Decanato -Facultad de Ciencias- <decanato.ciencias@uma.es>

Fecha: 13/7/21 11:52

Para: destinatarios-no-revelados: ;

Estimados/as compañeros/as:

Como sabéis, el sistema de climatización del edificio está fuera de servicio. Se trata de un equipo bastante antiguo que, en esta ocasión, requiere reparaciones y la sustitución de piezas de gran envergadura que solo puede realizar el fabricante (Carrier). Aunque el mantenimiento básico lo realizan los dos técnicos de STOEM (Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento) asignados al Centro, la situación actual requiere una visita diagnóstica de la avería, y posterior presupuesto de reparación. Los gastos asociados a esta reparación serán asumidos por el Vicerrectorado de Smart Campus.

Los técnicos de STOEM asignados al centro iniciaron el procedimiento de reserva de crédito hace algún tiempo, con los primeros síntomas de caída del sistema, pero seguimos a la espera de que se genere dicha reserva.

En paralelo, desde Decanato, estamos estudiando alternativas que eviten estas situaciones a partir del próximo curso.

Un cordial saludo,

Antonio Flores Moya

Decano de la Facultad de Ciencias

Universidad de Málaga



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| uma.es



EFQM

AENOR



bequal

P Antes de imprimir este correo-e, piense bien si es necesario hacerlo. Please consider the environment before printing this e-mail.